




Upprustningsplan för lekplatser och parklekar inom Farsta stadsdelsområde

Del 1: Svedmyra, Tallkrogen



Lekplats: Fågelboparken
Stadsdel: Svedmyra



Åtgärder utförda år:	2015
Beskrivning av åtgärder:	Nyanlagd 2015
Noteringar parkplan:	Liten lekplats med fågeltema. Värna naturlek och skogskänsla.
Ytbeläggningar:	Grus i naturmiljö. Bra skick




Lekutrustning:	Färgen har bleknat på fåglar i betong, i övrigt i gott skick.
Möbler:	Löst bänkbord som flyttas runt en del.
Staket/hägnad:	-
Övrigt:	-
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll
Bedömd investeringskostnad	Ingen




Staket/hägnad:	Gärdesgård som inte håller för miljön.
Övrigt:	Grillplats och regnskydd i bra skick.
Behov av åtgärder:	Gärdesgården behöver åtgärdas.
Bedömd investeringskostnad:	Liten


Lekplats: Frimärksvägen
Stadsdel: Svedmyra



Före ombyggnad/upprustning



Efter ombyggnad/upprustning





Åtgärder utförda år:	2017
Beskrivning av åtgärder:	Upprustad och delvis omgestaltad 2017. Ombyggnaden har skett i enlighet med Farstas lokala parkplan.
Noteringar parkplan:	Värna platsens yta, stora träd, platsen som samlingsyta och naturkaraktär. Utveckla platsens lekfunktioner och möjlighet att odla.
Ytbeläggningar:	Grusbeläggningar i bra skick. Det uppstår dock problem med erosion på grusvägen mellan parkens olika delar på grund av att vatten från gatan rinner in i parken.



Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick
Staket/hägnad:	-
Övrigt:	Grillplats och regnskydd i bra skick.
Behov av åtgärder:	Trafikkontoret har höjt kantsten vid entrén till parken. Man kan överväga om man längre ned på Frimärksvägen ska sänka kantsten för att leda in dagvatten i parken. Själva lekplatsen har inga behov av upprustning.
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Fållnäsgratan
Stadsdel: Svedmyra





Åtgärder utförda år:	2011
Beskrivning av åtgärder:	Upprustad 2011
Noteringar parkplan:	Tydliggör kopplingen till Svedmyraskogen. Värna den omgivande naturmarken och de öppna gräsytorerna.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar grus i bra skick. Trädäck runt sandlåda är utsatt för fukt och blir rötskadad.
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick



Staket/hägnad:	-
Övrigt:	Solskydd över sandlåda i bra skick
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll
Bedömd investeringskostnad:	Ingen




Lekplats: Parkleken Odlarängen
Stadsdel: Tällkrogen



Åtgärder utförda år:	2006, 2016, 2017, 2018, 2020
Beskrivning av åtgärder:	Upprustad 2006. Två små lekbilar byttes mot ett lok 2016. En fallskyddsytta av gummi gjordes om 2017. Belysningen på lekplatsen gjordes om som trygghetsåtgärd 2018. Nytt staket runt parken byggdes 2020.
Noteringar parkplan:	Utveckla funktioner för äldre barn. Byt ut träd i grusyten på grund av dålig vitalitet. Utveckla växtligheten med tanke på biologisk mångfald.

Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar av grus och asfalt i bra skick. Linjemålning i cykelslingan på asfaltsytan behöver förnyas. Fallskyddssanden till linbanan är i dåligt skick.
Lekutrustning:	Lekutrustningen är delvis sliten. Linbanan är av äldre modell.
Möbler:	Möbler är i dåligt skick. Platsen är dåligt försedd med sittplatser.
Staket/hägnad:	Staketet är i bra skick.
Övrigt:	Regnskyddet fyller inte sin funktion eftersom det är vinklat uppåt-utåt. Grill i dåligt skick.
Behov av åtgärder:	Byte av sliten lekutrustning, utöka antalet sittplatser, måla linjer för cykelslinga på asfalt. Bygg nytt regnskydd och grilltak. Småbarnsleken behöver kompletteras då olika redskap har uttrangerats efter hand. Lekstugan är delvis upprutten. Solsegel eller liknande över sandlådan är ett stort behov.
Bedömd investeringskostnad:	Stor

Lekplats: Olympiaplan Stadsdel: Tallkrogen





Åtgärder utförda år:	2009, 2021
Beskrivning av åtgärder:	Upprustad 2009. Sarger runt lekytor utbyta 2021 på grund av rötskador.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt om lekplatsen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar av grus i gott skick.
Lekutrustning:	Lekutrustning i delvis i gott skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	Repen bör bytas ut.



Övrigt:	
Behov av åtgärder:	Byte/renovering av viss lekutrustning.
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Morkullsvägen (Svampboken)
Stadsdel: Tullkrogen



Åtgärder utförda år:	1997, 2016
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen har inte genomgått någon större upprustning sedan den byggdes på sjuttioalet. Lekställning och sandlåda byggdes 1997. Gungställning och fallskyddsytta under gungor byttes ut 2016.
Noteringar parkplan:	Utveckla lekvärdet inom befintliga lektytor genom att byta utrustning till lekutrustning med fler lekvärden. Integrera naturmarken i leken.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar av grus i dåligt skick.
Lekutrustning:	Lekutrustning i bra skick



Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staket i dåligt skick, bör bytas ut eller rivas.
Övrigt:	Sarg runt yta med klätterställning är rötskadad.
Behov av åtgärder:	Staket, sarger och grusytor behöver åtgärdas.
Bedömd investeringskostnad:	Avvecklas på sikt