



Upprustningsplan för lekplatser och parklekar inom Farsta stadsdelsområde

Del 4: Larsboda, Farsta strand, Fagersjö



Lekplats: Klippbacken
Stadsdel: Larsboda




Åtgärder utförda år:	2000, 2021
Beskrivning av åtgärder:	Före detta parklek upprustad 2000. Möbler renoverades 2021.
Noteringar parkplan:	Värna den vackra karaktärsfulla platsen med stort naturinslag.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick.
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick.



Möbler:	Möbler är i bra skick
Staket/hägnad:	-
Övrigt:	Det pågår utredning för exploatering i närområdet. I samband med exploatering planeras för ombyggnad av lekplatsen av exploateringsnämnden.
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll.
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Persbergsbacken
Stadsdel: Larsboda





<p>Före ombyggnad/upprustning</p> 	<p>Efter ombyggnad/upprustning</p> <p>Bild saknas</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Åtgärder utförda år:	2000, 2016
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen kompletterad med en liten lekställning 2000. Gungställning inklusive fallunderlag och stängsel runt ytan byttes ut 2016.
Noteringar parkplan:	Staket behöver bytas ut, alternativt tas bort.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick.
Lekutrustning:	Vippunga är i dåligt skick.
Möbler:	Möblerna är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staket i dåligt skick.



Övrigt:	I den nordöstra delen av parken finns problem med sättningar.
Behov av åtgärder:	Upprustning av lekplats.
Bedömd investeringskostnad:	Medel

Lekplats: Aktivitetspark Måsen
Stadsdel: Fagersjö




Åtgärder utförda år:	2012, 2015, 2020
Beskrivning av åtgärder:	Bollplanen förseddes med konstgräs efter ett medborgarförslag 2012. Gungor inklusive fallunderlag byttes ut 2015. Parkens centrala delar omgestaltades och byggdes om 2020
Noteringar parkplan:	
Ytbeläggningar:	Konstgräs på bollplanen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.
Lekutrustning:	Lekutrustning är i bra skick.



Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staket och stängsel i bra skick.
Övrigt:	Fotbollsmål behöver bytas till mål med stål eller aluminiumnät.
Behov av åtgärder:	Byte av konstgräs. Byte av fotbollsmål på fotbollsplan.
Bedömd investeringskostnad:	Medel

Lekplats: Skrattmåsvägen
Stadsdel: Fagersjö




Åtgärder utförda år:	2011, 2022
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen rustades upp 2011. Grävskopa i leksandlådan bytt 2022.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt för lekplatsen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustning i bra skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	-



Övrigt:	Lekplatsen kommer troligtvis att kompletteras och göras större i samband med kommande exploatering.
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll.
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Kojbyggarland
Stadsdel: Farsta strand




Före ombyggnad/upprustning	Efter ombyggnad/upprustning
	<p>Bild saknas</p>

Åtgärder utförda år:	2019
Beskrivning av åtgärder:	Nyanlagd 2019.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt för lekplatsen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustning i bra skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	-
Övrigt:	-




Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll.
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Parkleken Forsängen
Stadsdel: Farsta strand



Före ombyggnad/upprustning



Efter ombyggnad/upprustning





Åtgärder utförda år:	2011
Beskrivning av åtgärder:	Parkleken rustades upp 2011.
Noteringar parkplan:	Värna mångfalden av lekytor och det rika utbudet för olika åldrar. Utveckla lek som i högre utsträckning används av flickor exempelvis mer avancerad klätterlek.
Ytbeläggningar:	Sandyta under linbana behöver åtgärdas. Övriga ytbeläggningar är i bra skick.
Lekutrustning:	Lekhus och "tankstation" behöver bytas ut. I övrigt i bra skick.



Möbler:	Fasta bänkar behöver bytas ut.
Staket/hägnad:	Staket i bra skick.
Övrigt:	Belysning är i dåligt skick.
Behov av åtgärder:	Möbler, tankstation och möbler. Sandyta under linbana. Enligt klimatinvesteringsplanen ska belysningsarmaturer bytas 2025.
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Regnbågen, Ullerudsbacken
Stadsdel: Farsta strand





Åtgärder utförda år:	2016
Beskrivning av åtgärder:	Parkleken omgestaltades och rustades upp 2016.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt om lekplatsen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar i bra skick.
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick.
Möbler:	Möblerna är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staket i bra skick.
Övrigt:	Röta i virke i leksandlådan.



Behov av åtgärder:	Byte av sarg runt leksandlåda.
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Rådagatan
Stadsdel: Farsta strand



Åtgärder utförda år:	2014
Beskrivning av åtgärder:	lekplatsen rustades upp 2014.
Noteringar parkplan:	Undersök möjligheten att integrera lekplatsen mer i omgivningen
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick.
Möbler:	Möblerna är i bra skick
Staket/hägnad:	Staketet åtgärdades inte i samband med upprustningen och är i dåligt skick och bör åtgärdas.



Övrigt:	-
Behov av åtgärder:	Byte eller rivning staket
Bedömd investeringskostnad:	Liten