



### Teckenförklaring

#### Grundvatten, summa klorerade alif ug/l

- Inget vatten - ej analyserad
- Ej förorenat
- Spår av förorening, <20 ug/l klorerade kolväten
- Måttligt förorenat, <500 ug/l klorerade kolväten
- Förorenat, >500 ug/l klorerade kolväten

▲ Provpunkter inomhusluft 2019

■ Ursprunglig källa - spill av TRI

#### Plymtolkning - Golder 2011, Trikloretren

- TCE - 0,1-5 ug/l
- TCE - 5-20 ug/l
- TCE - >20 ug/l
- Planområde
- ▨ Område med ledningar och kulvert - Borrning ej möjlig
- Sprickzoner

Spill av TRI skedde på 50-60-talet i samband med tvätt av kretskort. Under 1990-tal och 2000-tal har saneringsinsatser genomförts via pumpning av grundvatten

Spridningen sker från källan, som idag nästan har avklingat i TRI-halt, via DP3 och byggnaden Generatorm ner mot villaområdet söderut.

Klassningen är genomförd baserat på erhållna analysvar jmf med Naturvårdsverkets generella riktvärden, och är en översiktligt bedömning av föroreningsituationen.

Termen måttligt förorenat relaterar enbart till övriga påträffade halter av klorerade kolväten nedströms, där halterna förekommer i storleksordningen 10 000 ug/l eller högre.

0 12,5 25 50 Meter

Telefonfabriken 1 - Miljöbedömning inför planändring - Hus 9.  
Uppdragsnr. M1900102

**Structor**  
MILJÖBYRÅN

Datum: 2019-10-17  
Uppdragsgivare: Vasakronan