

Bilaga 13

Sammanfattning
tillgänglighetsinventeringar
juni 2019

Sammanfattning tillgänglighetsinventeringar juni 2019

Under juni 2019 har fem ungdomar arbetat med att inventera den fysiska tillgängligheten i lokaler och platser där förvaltningen driver någon form av verksamhet såsom boenden, förskolor och parker. Detta arbete har genomförts sedan år 2014 i olika former och av olika grupper ungdomar.

Gruppsammansättning

När tillgänglighetsinventeringarna infördes på förvaltningen genomfördes de av ungdomar som själva hade olika typer av fysiska funktionsnedsättningar. Detta för att lättare få en inblick i platsernas tillgänglighet och kunna bedöma bland annat möjlighet till förflyttning och framkomlighet på plats. I år bestod gruppen av två ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar och resterande uppgav inte någon funktionsnedsättning.

Lokalerna

Ungdomarna har arbetat med att identifiera och kvantifiera lätt avhjälpta hinder som verksamheterna själva kan åtgärda samt granska olika delar av lokalen/platsen såsom entré, toalett och nödutgångar. Ungdomarna har utgått ifrån Boverkets minimimått för att bedöma tillgängligheten i de olika delarna av lokalerna.

Några av de inventerade lokalerna/platserna var parker och inte

l o k a l e r m e d e g e n h u s k r o p p . B e g r e p

användas i denna rapport även för parkerna i syfte att undvika

upprepningar. I de fall det är parker som särskilt av ses inom något

k r i t e r i u m k o m m e r d e a t t s ä r s k i l t

I år arbetade förvaltningen med en prioriteringslista över befintliga lokaler och parker. De lokaler som tidigare inte inventerats prioriterades i år följda av lokaler som inventerades 2014. Utöver dessa prioriterades även verksamheter som har sökt föreningsbidrag.

Under perioden inventerade ungdomarna totalt 43 lokaler. Denna rapport sammanfattar resultatet för samtliga dessa. Ungdomarna inventerade cirka 40 % av förvaltningens lokaler enligt prioriteringslistan. Följande tabell visar antal inventerade lokaler per verksamhetskategori:

Typ av verksamhet	Antal inventerade
Förskola	4
Grupp- och servicebostad	2
Stadsmiljö- stadspark	9
Daglig verksamhet	4
Fritidsverksamhet	6
Parklek	2
Kontor	1
Öppen förskola	1
Dagverksamhet	1
Sysselsättning	1
Utegymp	1
Öppen verksamhet	1
Äldreboende	1
Servicebostad	2
Förebyggande arbete	1
Vård- och omsorgsboende	3
Stockholm stads hemsidor	1
Förening	2
Totalt	43

Resultat

Ungdomarna observerade olika delar av verksamheterna utifrån en checklista och bedömningen baserades på om delarna ansågs vara tillgängliga eller om det finns behov av anpassningar. Vid tillgänglighetsbedömning av närhet till parkering samt utrymme i hissar och toaletter har ungdomarna utgått ifrån Boverkets krav. Nedan följer resultatet uppdelat utifrån de olika delar som inventeringen har fokuserat på.

Entréer

Utifrån kartläggningen bedömdes 16 lokaler ha anpassade entréer för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det vill säga att det bland annat går att komma in i verksamheten utan några hinder såsom trappor och trösklar. Bredden på dörrkant i entré bedöms även vara tillräckligt stor för personer med de största typerna av

rullstol. Fem lokaler bedömdes ha större behov av anpassningar i sina entréer, bland annat var det höga trösklar samtidigt som det saknades ramp till fastigheten. Vidare saknades dörröppnare samt att det var dåligt skyltat och trång entrédörr.

Nödutgångar

Ungdomarna observerade om det finns tydliga skyltar, kartor och belysning som underlättar utrymning. Ungdomarna tittade även på om utrymningsplanen var lättillgänglig för personer som sitter i rullstol, det vill säga cirka en meter högt från golvet. Sedan bedömde ungdomarna om nödutgången hade en tillräcklig kapacitet för att personer med rörelsehinder skulle kunna ta sig ut vid en akut situation.

Av de inventerade lokalerna bedömdes 7 lokaler ha tydliga och fysiskt anpassade nödutgångar. Ofta är dessa lokaler belagda på markplan och har tydligt uppsatt skyltning. Totalt bedömdes 10 lokaler ha icke-tillgängliga nödutgångar som försvårar utrymning även då det utförs med stöd. Av dessa var flertalet nödutgångar genom fönster enbart tillgänglig genom stega, eller att de hade trappor/höga trösklar utan ramp.

Parkering

Ungdomarna undersökte huruvida det fanns angöringsplats för färdtjänst samt parkering för personer med rörelsehinder inom en radie av 10 meter enligt Boverkets regler. Vidare tittade ungdomarna på om det fanns nivåskillnader mellan parkering och trottoar. Av de kartlagda lokalerna bedömdes 9 ha både parkering och angöringsplats inom radien. En stor del av lokalerna hade angöringsplats och parkering men ofta var de belägna längre bort än inom 10 meters-radien. 12 lokaler hade varken parkering eller angöringsplats i närheten.

Hiss

Avseende hissarna utgick ungdomarna ifrån Boverkets minimikrav på storlek för hiss som innebär en bredd på 1,1 meter och djup på 1,4 meter. Vissa lokaler var belagda på enbart ett våningsplan och behövde därmed inte hiss. Kartläggningen visar att 9 lokaler bedömdes ha tillräckligt stora hissar medan 9 hade hissar som inte var tillräckligt stora. I 16 lokaler vad det inte aktuellt med hiss, till exempel då de var parker, parklekar eller lokaler belagda på bottenvåning.

Ramp/trappor

Om en lokal/plats hade trappor till olika våningsplan observerade ungdomarna om dessa var kontrastmarkerade och om det fanns ledstänger. Fokus var således tillgängligheten för personer med synskador. 12 lokaler hade både användbara kontrastmarkeringar och ledstänger. 8 lokaler uppfyllde inte kriterierna för sina trappor. Många trappor hade gamla kontrastmarkeringar som var utslitna och behöver förtydligas.

Toaletter

Ungdomarna tittade på huruvida lokalen/platsen hade så kallade RWC. Det vill säga toaletter som är fysiskt tillgängliga för personer som har rörelsehinder. Enligt boverkets krav ska RWC-toaletter ha mått på 2,2 meter i både djup och bredd. De ska även ha toastolförhöjning och armstöd. Av de kartlagda lokalerna hade 10 fullständiga RWC-toaletter, 5 lokaler saknade RWC-toaletter helt och 15 hade toaletter som var anpassade men som inte uppfyller samtliga kriterier och mått för att vara RWC-toalett.

Kök

Ungdomarna tittade huvudsakligen på om ugnarna i köken var tillgängliga för personer som sitter i rullstol, genom att ugnsluckan går att öppna sidledes. Majoriteten av verksamheterna hade ugnar med luckor som öppnas uppifrån och rekommenderas därmed att se över detta.

Allmänna rum

Ungdomarna tittade på om det fanns trösklar i verksamheter eller smala dörrkanter som försvårade förflyttningar inom verksamheten. Majoriteten av lokalerna, det vill säga 17 lokaler hade tröskelfria miljöer och breda dörrkanter. Enbart 2 lokaler bedömdes behöva stora fysiska anpassningar i sina allmänna rum och 11 var delvis anpassade.

Utemiljön

Den fysiska tillgängligheten hos lokalens utemiljö kartlades också. Detta avser lokaler som exempelvis har en gård eller direkt tillgång till utemiljö, en stor del av dessa lokaler är förskolor. 16 verksamheter bedömdes ha en godkänd utemiljö som möjliggör för personer med rörelsehinder att både ta sig ut, förflytta sig och vistas i. Några av verksamheterna har tillgång till en utemiljö som bedöms vara i behov av anpassningar för att bli tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det rör sig främst om ojämn eller mjuk markyta, backar samt nivåskillnader utan ramp.

Återkoppling till verksamheterna

Tillgänglighetsinventeringarna har sammanställts i en rapport för respektive verksamhet. Samtliga verksamheter har fått rapporten skickad till sig efter inventeringen och har därigenom tagit del av de observationer som gjorts, upptäckta brister samt förbättringsförslag.