





2022-10-18 Trygghetsvandring Norra Ängby


Trafikkontoret (TK)
Stadsdelsförvaltningen (SDF)


Nr.	Plats.	Åtgärd.	Ansvarig	Foto	Åtgärdat
1	Bergslagsvägen innanför bullerplanket	Vägen har satt sig. Bilar skrapar i vägbanan	TK	Bild saknas	
2	Kyrksjön Träspänger	Vatten samlas på spängerna	SDF	Bild saknas	
3	Stora Ängby allé 29	Klistermärke på trafikskylt.	TK		2022-10-18
4	Vultejusvägen 34 Lekplats	Saknas belysning	SDF/TK	Bild saknas	


5	Övergångsställe	Tidigare stod det skolpoliser vid övergångsstället. Nu är dessa borta. Bilar passerar i hög fart	TK	
6	Parken bakom Hemköp	Dålig beläggning	SDF	


		Dåligt med skräpkorgar i anslutning till Ängby Torg	TK		
8	Vultejusvägen 16	Klotter på elskåp	TK		


	9 Vultejusvägen vid Ängby IP	Övergångsställe saknas vid gång och cykelbanan som ansluter mot naturreservatet	TK	
	10 Vultejusvägen vid Ängby IP	Trädgrenar skymmer belysning	SDF	

11	Gång och Cykelväg ovanför Ängby IP	Lerig och blöt stig mot Ängby IP	SDF	
----	------------------------------------	----------------------------------	-----	---

		Mycket löv på gångbanan Ängby IP	SDF	 <p>Höjd över havet: 24 Fart</p>
--	--	-------------------------------------	-----	---

		Belysningen upplevs svag vid övergångsstället	TK		
--	--	---	----	---	--


14	Torgnyvägen 3	Övergångsställen saknas. Mycket bred väg där fordon kör fort.	TK		
----	---------------	---	----	---	--

15	Runstensplan	Trasig belysning (blinkar)	TK		
----	--------------	----------------------------	----	---	--


16 Runstensplan Långskeppsgatan

Saknas övergångsställe

TK



17	Runstensplan	Syrenhäckar har blivit för stora och skymmer sikten	SDF	
----	--------------	---	-----	---

18 Dybäcksvägen		Lång kantsten mot trottoaren efter beläggningsarbetena	TK		
-----------------	--	---	----	---	--