

Åtgärdsplan Ängbybadet östra

Förvaltningen har uppdragit åt en konsult att genomföra en utredning av tänkbara orsaker till de höga bakteriehalterna vid Ängbybadet östra samt att föreslå åtgärder. Utredningens resultat visar att fågelavföring utgör huvudkällan till föroreningarna. Utredningen framhåller att orsaken till att badvattenkvaliteten är sämre vid Ängbybadets östra provpunkt än den västra sannolikt beror på att denna är placerad närmre vattenbrynet.

Förvaltningen har tagit fram följande åtgärder baserat på utredningens slutsatser:

- Inför badsäsongen 2025 säkerställa att sandstranden rengörs varje morgon och vid behov ytterligare en gång genom att öka tillsyn till två gånger dagligen när fåglar upptäcks på badet.
- Sätta upp informationsskyltar om de åtgärder som vidtas och varför samt hur allmänheten kan bidra.
- I samarbete med Trafikkontoret se till att regelbundna åtgärder, såsom drönare eller vallning av hundar, genomförs för att mota bort gässen vid vissa tidpunkter.
- Modifiera landskapet för att minska öppna ytor, exempelvis genom att plantera träd och lähäckar, att låta vissa gräsytor växa till långgräs och att anlägga hinder i form av markutrustning och/eller fasta element i landskapet.
- Införa strandvärdar i form av ferieungdomar som kan rapportera om gässens närvaro och utföra lättare städning vid behov.

Förvaltningen föreslår även, i enlighet med utredningens slutsatser, att provtagningspunkterna flyttas alternativt utökas i samarbete med Miljöförvaltningen så att dessa blir jämförbara för de två stränderna på Ängbybadet.