



# Skyddsronder fysisk arbetsmiljö – Garnisonen och Bilpalatset

- Genomfördes i maj
- Chefer och medarbetare ombads inkomma med risker inför rondernas genomförande
- Deltagare: Helena Wiberg, Helena Näslund, Anna-Karin Stöhre, Sara Schaerling samt flertalet skyddsombud från SSR och Vision.
- Redovisas identifierade risker med högre riskvärde samt vidtagna och planerade åtgärder

# Garnisonen

## Risker

- Hög ljudnivå vid platser nära kök och dörrar
- Kunskap om brandutrustning och hur den ska användas samt utrymning vid brand
- Kunskap om HLR och första hjälpen
- Upplevda risker med luft, värme och ljus
- Förvaringsskåpen fungerar inte

## Åtgärder

- Se över placering av de med fasta platser – samordning av ev. ny placering. Uppdrag att samordna eventuell flytt har lämnats till chef på Garnisonen
- Likställa rutiner vid brand på båda kontoren
- Brandövning
- 1 tillfälle HLR + hjärtstartare och första hjälpen + 1 tillfälle HLR + hjärtstartare
- Ventilationen har kontrollerats av tekniker – är ok men störs när fönster öppnas
- Värme mäts månadsvis (inom AV:s riktvärde)
- Ljus kan dimras på Garnisonen
- Skåp är nu fungerande

# Bilpalatset

## Risker

- Kunskap om brandutrustning och hur den ska användas samt utrymning vid brand
- Kunskap inom HLR och första hjälpen
- Upplevda risker med luft, värme och ljus
- Kunskap om rapportering i IA
- Trångt i arkiven för hr och ÄO
- Förvaringsskåpen fungerar inte

## Åtgärder

- Likställa rutiner vid brand på båda kontoren
- Brandövning
- 1 tillfälle HLR + hjärtstartare och första hjälpen + 1 tillfälle HLR + hjärtstartare
- Ventilationen har kontrollerats, luftflöde bra men fortsatt kontroll av ljudet samt drag vid vissa platser.
- Ljuset kan en dimras. Se över placering och om möjligt byta platser utifrån ljuspreferens
- Skåpen fungerar nu

# Utrymningsövningar

## Bakgrund

- Ny rutin – likställda rutiner framtagna för båda kontoren
- Planerad övning på båda kontoren för att öva den nya rutinen samt identifiera eventuella brister
- Utrymningsövningen gick bra – alla vara ute och kom till återsamlingsplatsen inom 5 minuter

# Utvärdering av övningen

## Bilpalatset

- Överlag var övning bra och medarbetare har förstått rutinen
- Brandlarmet hördes i hela lokalen
- Vissa dörrar kan endast vissa personer öppna - åtgärdat
- Svårigheten med att "räkna in" sina kollegor
- Inte alla dörrar användes i övningen
- Fortsatt arbete med att alla ska känna till och känna sig trygga i rollen som utrymningsledare
- Önskan om en oannonserad övning

## Garnisonen

- Överlag var övning bra och medarbetare har förstått rutinen
- Brandlarmet hördes inte i hela lokalen
- Vissa dörrar kan endast vissa personer öppna – ska åtgärdas
- Svårigheten med att "räkna in" sina kollegor
- Inte alla dörrar användes i övningen
- Fortsatt arbete med att alla ska känna till och känna sig trygga i rollen som utrymningsledare
- Önskan om en oannonserad övning