



Teckenförklaring

Jord

- Underskrider bostadsmark, <KM
- Överskrider bostadsmark, >KM, underskrider kontorsmark, <MKM
- Överskrider kontorsmark, >MKM
- Ursprunglig källa - spill av TRI
- Planområde
- Område med ledningar och kulvert - Borrning ej möjlig
- Sprickzoner

Spill av TRI skedde på 50-60-talet i samband med tvätt av kretskort. Under 1990-tal och 2000-tal har saneringsinsatser genomförts via pumpning av grundvatten

Spridningen sker från källan, som idag nästan har avklingat i TRI-halt, via DP3 och byggnaden Generatorm ner mot villaområdet söderut.

Klassningen är genomförd baserat på erhållna analysvar jmf med Naturvårdsverkets generella riktvärden, och är en översiktligt bedömning av föroreningsituationen.

0 12,5 25 50 Meter

Telefonfabriken 1 - Miljöbedömning inför planändring - Hus 9.
Uppdragsnr. M1900102

Structor
MILJÖBYRÅ

Datum: 2019-10-03
Uppdragsgivare: Vasakronan