

Protokoll trygghetsvandring i Alvik/Traneberg 2023-10-25

Deltagare:

Bromma stadsdelsförvaltning: Trygghetssamordnare, preventionssamordnare, fältassistenter och parkingenjör.
Trafikkontoret, fastighetsägare och medborgare.

Sammanställande:

Isabella Westerlund Rashidi, trygghetssamordnare Bromma stadsdelsförvaltning


Problemägare som berörs av detta protokoll:

Stadsdelsförvaltningen, Trafikkontoret, Lokalpolisområdet, trafikförvaltningen/SL och fastighetsägare.


För detaljer om adress och tidpunkt se text i bifogad bild.


Övrigt: Trygghetsvandringen sammanföll med ett längre stopp i tunnelbanan (orsakat av omfattande strömavbrott) med tillhörande framkomlighetsproblem, vilket har påverkat deltagarantalet.


Undrar du något om trygghetsvandringen eller vill veta mer om en särskild punkt i protokollet? Kontakta: isabella.westerlund.rashidi@stockholm.se

#	Bild	Problem/Behov	Ansvar	Åtgärd/anmälan
1	-	Gustavslundsvägen 12. Längs med trottoaren. Trasig belysning lyktstolpe.	Anders Bodin fastigheter	Vidarebefordrats till fastighetsägare.
2		Under Drottningholmsväge n/Tranebergsbron på Brommasidan. Önskemål om nya fordonshinder så att fordon inte kommer in under bron.	TK	
3		Backen ner till tunnelbaneingången (från Tranebergsvägen) upplevs hal vintertid. Önskemål halkreducering och eventuellt ett ytterligare räcke så det finns räcken att hålla sig i på båda sidor om backen.	SDF	


4	 25 okt. 2023 18:23:40 167 36 Bromma Sverige S:t Ansgars kyrka		Trasig belysning	Fastighets ägare, Svenska Kyrkan	Vidarebefordrats till fastighetsägare.
5	 25 okt. 2023 18:23:31 167 36 Bromma Sverige S:t Ansgars kyrka		Otrygg plats, mörkt, ungdomshäng. Misstänkt droghandel	Fastighets ägare kyrkan, polis samt fält	Vidarebefordrats till fastighetsägare. Samt polis/fält för uppsökande arbete.
6					


			Trasig belysning	TK	
7			Otrygg plats. Upplevs mörk. Önskemål om mer belysning framförallt kring utegymmet.	SDF + TK.	
8					


	 25 okt. 2023 18:32:18 167 51 Bromma Sverige Alvik		Otydliga och för små skyltar vid Alviks kulturhus.	Fastighets ägare, fastighetskontoret Stockholms stad.	
9	 25 okt. 2023 18:52:53 Tranebergsvägen 1-3 167 40 Bromma Sverige		Misstänkt droghandel vid parkering.	Anders bodin i samverkan med polisen	Vidarebefordras till fastighetsägare.
10					

	 25 okt. 2023 18:19:29 Tranebergsvägen 71 167 45 Bromma Sverige Alviksskolan		Otrygg plats, avskilt, mörkt på skolgården. Ungdomar hänger på kvällarna.	SISAB	Vidarebefordras till fastighetsägare
11	 25 okt. 2023 18:21:04 167 36 Bromma Sverige Alviksskolan		Stig/genväg bakom Alviksskolan, leder direkt från skolgång till vidgångsvägen. Mörk, inga lampor. Upplevs som otrygg plats.	SISAB och Svenska kyrkan	Vidarebefordras till fastighetsägarna

12			Röjning behövs, sliten bänk. Mörkt, otrygg plats.	SDF/TK	Röjning och nya bänkar är beställda. TK tittar över sönderkörda murar
13			Gångväg/Promenad stråk "bakom" fasad. Undangömt och mörkt, saknar belysning. Misstänkt drogbruk och droghandel.	Anders Bodin	
14			Tranebergsparken. Rensning/röjning av träd och löv.	SDF	

15	 25 okt. 2023 19:01:33 Tranebergsvägen 14 167 44 Bromma Sverige				
16	 25 okt. 2023 19:09:40 Tranebergsvägen 31 167 45 Bromma Sverige		Gammal skylt	TK	
17					

			Slyröjning	SDF	
18			Önskemål om övergångsställe.	TK	

19			Övergivet hus. Rivas?	Trafikförv altningen/ SL	
20			Gammal metallstump kvar i marken från tidigare räcke. Adress: Tunnelbanaingånge n Alvik, uppgång Tranebergsvägen.	SDF	Anmält i Tyck till. Åtgärd beställt.

Övergripande punkter som kommit in under vandringen

- Lustgastuber kastats i utemiljön i området (Anmälan görs i tyck-till i första hand).
- Önskemål om att tillgängliggöra strandremsan genom att skapa strandpromenad längs med vattnet från bron fram till båtklubben (vattenkanten längs med Bengt Tranas Väg).
- Flera platser som upplevs otrygga pga. bl.a. misstänkt droghandel/ungdomshäng. Polis och fältassistenter tar med sig information till respektive verksamhet för bedömning och resursfördelning vid operativa lägesbilder.