

Protokoll

Närvarande:

Peter Dacke, Avdelningschef, Bromma sdf
Cecilia Forsgren, Parkingenjör, Bromma sdf
Maria Östman, Bromma sdf
Tomas Gramén, Kommunpolis
Naziha Hariri Tekie, fältassistent Bromma sdf
Thomas Melki, fältassistent, Bromma sdf
Karl-Johan Stamy, Belysningsingenjör, Trafikkontoret
Jonas Horowitz, Belysningskonsult
Wathier Lindgren, Parkentreprenör, Bite AB
6 medborgare/boende
8 barn 10-12 år

Tidpunkt:

20 oktober 2021

Plats:

Mariehäll

Trygghetsvandring Mariehäll

Trygghetsvandringen startade vid Dartanjangs Gata Vid Lönnebergaparken kl. 18.00. Vädret var gråmulet men bjöd på uppehåll.

Inbjudan till vandringen hade annonserats i tidningen Mitt I och affischerats på föreningsanslagstavlur runt om i stadsdelen. Uppslutningen var trots informationsinsatser något mager. Gruppen som närvarade hade god kännedom om området och kunde informera om brister och förtjänster i Mariehäll förutom de direkta noteringar av t.ex. trasiga lampor som uppmärksammades.

Under vandringen, direkt efter Annedalsparken, sökte en grupp barn kontakt som ville ha information kring vad vi gjorde i deras område. Gruppen bestod av ca 8 barn (pojkar) i åldern 10-12. Gruppen svarade på frågor om vad de tyckte om sitt område och vad de brukade göra när de var ute. De följde sedan med under hela promenaden och var väldigt intresserade. Fältassistenter kunde knyta goda kontakter med barnen som de senare följt upp. Ett resultat av vandringen var att pop-up aktiviteter genomfördes i kyrkan och skolans lokaler under höstlovet.

Hundrastgården vid Dartanjangs Gata upplevs som mörk och undanskymd. Diskussion fördes huruvida förstärkt belysning ökar eller minskar tryggheten. Att vara på en plats som badar i ljus som kontrasterar mot den mörkare omgivning motverkar trygghet då belysningen ger en upplevelse av exponering. Det fanns ljuskällor som inte var i funktion och dessa skall åtgärdas av Trafikkontoret.

Övergångsställen är vid flera platser felplacerade då de ligger vid korsningar och inte där den naturliga passagen är. Korsningen Emils gata/Pippi Långstrumps gata saknar lämpligt övergångsställe. Vid Mariehälls torg där man vill passera över Kamomillgatan för att komma till butik eller gå vidare till bussar ligger övergångsstället i början av gatan vilket gör att övergång görs där det inte finns övergångsställe.

Boende vittnar om trafikanter som kör för fort. Skyltning otydlig i övergången från 50-sträcka till gågata. Gäller vid Sushirestaurangen på Pippi Långstrumps gata.

Annedalsparken har ett flertal döda träd som behöver ses över. Boende oroar sig för att träden kan falla. I parken finns en BigBelly som olyckligt placerats i pulkabacken. Skolans mark/yta vid berget vid Annedalsparken avslutas med ett staket och utanför detta störtar sig berget ner till en gångväg. Boende rapporterar att barn leker farligt nära och oroar sig för att någon skall ramla ner över kanten. Skolan behöver se över rutiner för hur barn leker på rasterna.

Vid bryggorna vid Bällstaån var belysningen i pollare på vissa ställen släckt/ur funktion. Representant från Trafikkontoret meddelade att detta skulle åtgärdas. En komplettering av antalet räddningsstegar vid bryggorna vid ån skulle behöva göras. Ett förslag är att flytta om stegarna för att få en bättre spridning och minska avståndet mellan dem. Fördelningen är ojämn vilket gör att det kan vara väldigt långt till närmaste stegen medan det vid vissa delar är väldigt tätt mellan dem.

Gångväg Kratsbodavägen och Tappvägen behöver röjas och återställas efter byggnation. Rester av byggnation (byggstaket) behöver tas bort. Ett elskåp behöver kontrolleras om det fortfarande är i bruk eller om det kan tas bort. Trafikkontoret tar med sig frågan om elskåpet. Bromma sdf tar med sig frågan om byggstaket och röjning.

Det allmänna intrycket av området är att det är välskött med få undantag. De områden som är mindre välskötta är de som ligger ut med Bällstaån och går i kanten av industrilokaler. Från de delarna kunde också polisen berätta att det har förekommit dumpning av stulna mopeder och cyklar. På andra sidan ån (som tillhör Sundbyberg) så finns tomma industrilokaler och boende kunde berätta om mindre trevligt klientel som rör sig kring dessa.

Hundrastgård	Åtgärd	Ansvarig
Upplevs som mörk	Laga trasig belysning	TK
Pippi Långstrumps Gata		
Fortkörare	Trafikövervakning	Polisen
Annedalsparken		
Barn leker vid staket	Informera Mariehällsskolan	Bromma sdf
BigBelly sopkärl i pulkabacken	Se över möjlighet att flytta den	Bromma sdf
Döda träd	Se över röjning/borttagning av träd	Bromma sdf
Bällstaån		
Pollare släckta	Reparera	TK
För glest mellan räddningsstegar	Se över möjlighet att förtäta/flytta stegar	Bromma sdf
Sly utmed vattnet vid industrifastigheter	Se över möjlighet att röja sly	Bromma sdf
Trasig papperskorg	Laga/byta ut papperskorg	Bromma sdf
Bubbelparken		
Trasig strålkastare	Reparera strålkastare	TK

Gångväg mellan Kratsbodavägen och Tappvägen		
Byggstaket och byggrester	Städa undan kvarlämnat material	Bromma sdf
Elskåp snett och med klotter	Utreda om elskåp är i bruk	TK
Övergångsställen		
Emils Gata Pippi Långstrumps Gata saknas övergångsställe	Utreda om det går att flytta/lägga till övergångsställe	Bromma sdf
Mariehälls torg	Utreda om det går att flytta/lägga till övergångsställe	Bromma sdf