

Bild 1.

Lanternin sett underifrån. Tydlig bild över de glasbetongblock som ska bytas ut.




Bild 2.

Omgången sett utifrån. Ovanstående lanternin (bild 1.) är förlagd under det provisoriska skyddstaket (bild 2.) som är monterat för att förhindra inläckage av regnvatten.



Skiss 1

Uppbyggnad av betongkassetter med infällda glasbetongblock.



Skiss 2

Sektion av ovanstående skiss (skiss 1)

