

PM GEOTEKNIK

UPPDRAF Magelungens strand	UPPDRAFSLEDARE Anna Norberg	DATUM 2017-09-08
UPPDRAFSNUMMER 2112132	UPPRÄTTAD AV Karima Ghyate Forsberg	REV. DATUM 2018-08-29


Handläggare

Karima Ghyate Forsberg

Granskare

Lasse Engvall

Revidering

Axel Hellman

1 (10)

Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 340 44 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46086956000 Fax +46086956010 www.sweco.se	Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm	Karima Ghyate Forsberg Civilingenjör Geotekniker/Geokonstruktör Telefon direkt +46 (0)8 695 63 04 Mobil +46 (0)73-091 59 55 karima.ghyateforsberg@sweco.se
---	--	---

Innehållsförteckning

1	UPPDRAF	4
2	UNDERLAG	4
3	OBJEKTBESKRIVNING	5
4	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR	5
5	STYRANDE DOKUMENT	5
6	GEOTEKNiska FÖRHÅLLANDEn	5
6.1	TOPOGRAFI OCH VEGETATION	5
6.2	GEOTEKNiska FÖRHÅLLANDEn	6
6.3	MARKRADON	7
7	HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR	7
8	SÄTTNINGAR OCH STABILITET	8
8.1	SÄTTNINGAR	8
8.2	STABILITET	8
9	ALLMÄNNA GRUNDLÄGGNINGSSREKOMMENDATIONER	9
9.1	GRUNDLÄGGNING	9
9.2	KRAVSPECIFIKATION	9
9.3	GEOTEKNiska DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	10
10	KLIMAT OCH FRAMTIDSFÖRUTSÄTTNINGAR	10
11	KOMPLETERANDE GEOTEKNiska UTREDNING	10

Bilagor: Markteknisk undersökningsrapport MUR
Tolkade sektioner Ritningar 100G1231 och 100G1232

2 (10)

PM GEOTEKNIK
2018-08-29

1 UPPDRAG

Sweco Civil AB har på uppdrag av Maxera Bostad AB genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning avseende byggande av flerbostadshus och en förskola vid Magelungen strand i Farsta.

Undersökningen avses dessutom geotekniskt underlag för detaljplan.

Syftet med undersökningen är att översiktligt beskriva de geotekniska förhållanden som ska utgöra beslutsunderlag till projektering av bebyggelse och för detaljplanearbetet.

Denna redovisning är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och synpunkter för projekteringskedet. Geotekniska synpunkter för byggskedet ska inarbetas i byggskrivningen eller så ska denna handling omarbetas före byggstart.



Figur 1. Enirokarta över aktuellt område markerat i svart, undersökningsområde 1 (2a) & 2 (2b) (Eniro).


2 UNDERLAG

Följande har använts som underlag för planeringen av markundersökningen:

- Jordartskarta från SGU, 2018-08-16
- Skiss på situationsplan, garageprincipplan och sektioner, Magelungens strand, Varg Arkitekter
- Grundkarta samt ledningskarta i dwg format, erhållen 2017-03-07
- Flygfotografier

3 OBJEKTBESKRIVNING

Planerade 3 st lamellhus och 4 st punkthus samt en förskola kommer att anläggas längs med Magelungsvägen och Nykroppagatan.



Figur 2. Maxera planerar att uppföra byggnader inom områdena 2a och 2 b.

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

För utförda undersökningar se markteknisk undersökningsrapport MUR.

5 STYRANDA DOKUMENT

Styrande standard för denna utredning och PM är SSEN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga BFS 2013:10 – EKS 9 och SS-EN 1997–2.


6 GEOTEKNIKA FÖRHÅLLANDE

6.1 Topografi och vegetation

Aktuellt område utgörs idag av gräsbevuxna ytor samt ett hårdgjort område med två tennisplaner. Den västra och södra delen av området är idag bevuxet av skog och naturmark.

Området är uppdelat i två områden, 2a och 2b, som är markerade i figurerna 1 och 2 ovan samt figur 3 nedan.

Marknivåerna inom det undersökta området varierar mellan +29,1 och +37,4 (höjdsystem RH2000).



Figur 3. Utdrag från jordartskartan över aktuellt område, från SGU.

6.2 Geotekniska förhållanden

Jordlagerföljden inom området består översiktligt av fyllning på lera på friktionsjord på berg.

Fyllningens mäktighet uppskattas till cirka 0–4 m och består huvudsakligen av sand och lera med grusig och siltig karaktär.

Lerans mäktighet i undersökta punkterna är max ca 8 m. Översta lerskiktet består av torrskorplera som underlagras av lera med varvig karaktär med innehåll av silt- och sand och gruskorn vid övergång till friktionsjord. Lerans skjuvhållfasthet är 18–19 kPa

Friktionsjorden under lera vilar på berg och bedöms från fältundersökningarna vara morän. Vid fältundersökningarna konstaterades att det finns en osäkerhet i var övergången är mellan fyllning och morän.

Bergytans nivå är cirka 4–8 m under markyta vid undersökningsområdet 1 där bostäder planeras att anläggas dvs punkterna 17S101 till 17S107. I övriga punkter dvs vid undersökningsområde 2 där förskolan planeras att byggas ligger bergytans nivå mellan cirka 11,2 och 12,5 m under markyta.

6.3 Markradon


Markradonundersökning har ej utförts inom detta uppdrag.

7 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Vid installation av grundvattenrör i punkt 17S101 gjordes en grundvattenmätning som uppvisade en grundvattennivå på +25,35 dvs 3,7 m under markytan. Grundvattennivån bedöms kunna variera både uppåt och nedåt från denna nivå beroende på nederbördssförhållandena, därav har ytterligare grundvattenmätningar utförts varannan månad. Nedan redovisas resultaten av mätningarna fram till 2018-07-06 (Tabell 1 & Figur 4-5).

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer


Punkt	Marknivå	Spetsnivå	Mättfälla	Uppmätt grundvattennivå	Grundvattennivå djup under nuvarande marknivå [m]
G17S101	+29,1	+21,6	20170709 20171012 20171211 20180214 20180511 20180706	+25,4 +26,7 +27,48 +27,17 +26,48 +25,02	3,77 2,42 1,64 1,95 2,64 4,1
146D14	+37,4	+27,7	19801029 19950818	+35,7 (max) +34,7 (min)	1,7 2,7
146D22	+31,5	+22,2	19850330 19910422	+26,3 (max) +22,2 (min)	5,2 9,1



Figur 4. Uppmätta grundvattennivåer för G17S101.

Utifrån grundvattenmätningarna framgår det att grundvattenytan i G17S101 varierar mellan nivå +25,02 och +27,48. Detta ger en grundvattennivå med ett djup under marknivå vilket varierar mellan 1,6 och 4,1 m, högsta nivåerna återfinns under vinterhalvåret och lägsta under sommaren.

Information om äldre grundvattenrör som ligger utanför undersökningsområdet har hämtats från Stockholms Stads geoarkiv. Dessa har okänt ursprung och har fått benämning 146D14 och 146D22. Punkt 146D22 ligger norr om Magelungsvägen i höjd med det undersökta området och dessa äldre mätningar korrelerar med den enstaka mätningen i G17S101. 146D14 ligger österut, norr om Magelungsvägen och redovisas inte på ritning eller i mätserier. Enstaka mätvärden från geoarkivet för 146D22 indikerar att lägre grundvattennivåer också kan förekomma, figur 5, dvs större djup från markytan till grundvattennivån.



Figur 5. Mätdata från äldre grundvattenrör, hämtat från Stockholms Stads geoarkiv.

8 SÄTTNINGAR OCH STABILITET

8.1 Sättningar

Risk för sättningar inom området finns pga. förekomst av lera.

Sättningar uppkommer om marken belastas med byggnader eller genom uppfyllnad. Den befintliga fyllningen har troligen medfört sättningar, vilka eventuellt inte ännu är avslutade.

Vid belastning genom ytterligare uppfyllnad beräknas i punkt 17S101 uppkomma sättningar som uppgår till 4 cm vid 1 m uppfyllnad och ca 10 cm vid 2 m uppfyllnad.


Sättningar och sättningsdifferenser bör studeras mer detaljerat i den fortsatta projekteringen.

8.2 Stabilitet

Marken inom området faller kraftigt ner mot sjön Magelungen från nivån ca +30 i bebyggelseområde 2b ner till nivån ca +21 vid stranden. Vid Nykroppagatan har gjorts ytterligare uppfyllnad upp till nivån +35 å +40.

Inom område 2a har påträffats lera med max ca 8 m mäktighet. I område 2b finns eventuellt också lera, men de utförda undersökningarna är inte tillräckliga för att säkert klärlägga detta.

Förekomst av lera och stora nivåskillnader innebär att det eventuellt kan finnas stabilitetsproblem. De utförda undersökningarna är dock inte tillräckliga för att klärlägga stabilitetsförhållandena.



Figur 6. Karta med terrängskuggning från Lantmäteriet, hämtad 2018-08-24.

9 ALLMÄNNA GRUNDLÄGGINGSREKOMMENDATIONER

9.1 Grundläggning

Grundläggning av nya byggnader bedöms preliminärt utföras med spetsbärande pålar.

Värden för rådande skjuvhållfasthet anges i tabell 2 nedan.

För undersökningsområde 1 (2a) planeras byggnad med garage på nivå +28.1. De uppmätta grundvattenobservationerna indikerar att planerad grundläggning nivå tidvis tangeras av grundvattnets trycknivå.

9.2 Kravspecifikation

Grundläggningen skall dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997) och det svenska tillämpningsdokumentet Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder) BFS 2011:10-EKS 8 där geokonstruktionen hänförs till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). Dimensioneringen kan utföras med stöd av IEG:s tillämpningsdokument.

9.3 Geotekniska dimensioneringsförutsättningar

Vid Uppfyllning av marken ska man ta hänsyn till krav som ställs på fyllnadsmaterial enligt TK Geo 13. Materialparametrar redovisas i tabellen nedan

Tabell 2. Karakteristiska värden enligt TK Geo 13.

Material	Tunghet, γ (kN/m^3)	Frikitionsvinkel, Φ' ($^\circ$) Skjuvhållfasthet kPa	Deformationsegenskaper E-modul (MPa)
Befintlig fyllning	18	$\Phi'=32^\circ$	25
Packad sprängstensfyllning	18	$\Phi'=45^\circ$	50
Torrskorpelera	18	20 kPa	
Lera	17 (7)	18 kPa	
Naturlig friktionsjord	18 (11)	$\Phi'=33^\circ$	30

10 KLIMAT OCH FRAMTIDSFÖRUTSÄTTNINGAR

Framtida klimatförändringar kan innebära att grundvattennivåerna samt årsvariationen förändras. Detta kan innebära högre grundvattennivåer förutsatt att mängden nederbörd och frekvensen förändras i ett t.ex. framtida blötare klimat eller lägre grundvattennivåer vid varmare klimat.

11 KOMPLETERANDE GEOTEKNISKA UTREDNING

Den utförda utredningens omfattning är inte tillräcklig för att klärlägga stabilitetsförhållandena för området.

Kompletteringar erfordras så att lerans utbredning och mächtighet kan klärläggas inom hela området mellan de aktuella tomterna och sjön Magelungen.

De utförda undersökningarna inom området 2b är inte tillräckliga för att ge grundläggningsrekommendationer för bebyggelse inom detta område.

10 (10)

PM GEOTEKNIK
2018-08-29

KOORDINATSYSTEM



SYSTEM I PLAN: SWEREF99 18 00
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

HÄNVISNING

REDOVISNING:
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR
GEOTEKNIKA UTRÉDNINGAR, VERSION
2001:2 MED KOMPLETTERANDE
BETECKNINGSSBLAD DATERAT 2016-11-01.
www.sgf.net.

FÖRKLARINGAR

-



BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	SIGN	DATUM
PROJEKTERINGSUNDERLAG				
MAXERA AB				
SWECO CIVIL AB Gjörvsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 60 10 Ordförande: Sven-Olof Öhrman, sater Stockholm www.sweco.se				
UPPDAG NR 2112132	RITAD AV K FORSBERG	GRANSKAD AV A.NORBERG		
DATUM 2018-08-27	ANSVARIG A.NORBERG			
MÄGELUNGEN STRAND MÄGELUNGEN GEOTEKNIK UNDERSÖKNING SEKTIONER A-A, B-B				
SKALA 1:100 (A1)	NUMMER 100G1231	T BET		

KOORDINATSYSTEM



SYSTEM I PLAN: SWEREF99 18 00
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

HÄNVISNING

REDOVISNING:
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR
GEOTEKNIKA UTRÉDNINGAR, VERSION
2001:2 MED KOMPLETTERANDE
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01.
www.sgf.net.

FÖRKLARINGAR

-



BET	ANT	ANDRÖRN AV	SIGN	DATUM
PROJEKTERINGSUNDERLAG				
MAXERA AB				
SWECO CIVIL AB Gjörvallsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 60 10 Öppn. 5-17, Tel. 08-695 0868, sätter Stockholm www.sweco.se				
UPPDRAF NR 2112132	RITAD AV K FORSBERG	GRANSKAD AV A.NORBERG		
DATUM 2018-08-28	ANSVARIG A.NORBERG			
MAGELUNGEN STRAND MAGELUNGEN GEOTEKNIK UNDERSÖKNING SEKTIONER C-C				
SKALA 1:100 (A1)	NUMMER 100G1232	T BET		