

Protokoll trygghetsvandring i Blackeberg 2023-05-11

Deltagare:

Bromma stadsdelsförvaltning; Stadsdelsdirektör, fältassistenter, parkingenjör, trygghetssamordnare, preventionssamordnare, avdelningschef Socialtjänst och fritid. Lokalpolis, fastighetsägare, medborgare, trafikkontoret.

Sammanställande:

Isabella Westerlund Rashidi, trygghetssamordnare Bromma stadsdelsförvaltning



Problemägare som berörs av detta protokoll:

Stadsdelsförvaltningen, lokalpolis, fastighetsägare, trafikkontor

För detaljer om adress och tidpunkt se text i bifogad bild.



Undrar du något om trygghetsvandringen eller vill veta mer om en särskild punkt i protokollet?



Kontakta Isabella.westerlund.rashidi@stockholm.se

#	Bild	Problem/Behov	Ansvar	Åtgärd/anmälan
1		Otrygg plats, misstänkt droghandel	SDF/Polis	<p>Områdespolis och fält fått information under vandringen.</p> <p>Åtgärd: Tas med till respektive verksamhets operativa lägesbilder för prioriteringar av resurser och närvaro i området.</p>
2		Sliten trappa	TK	<p>Vidarebefordras till TK</p> <p>Åtgärd:</p>



3			Snubbelrisk, trägröp	TK	Felanmäلت till Tyck-fäll under vandring
4			Snubbelrisk asfalt	SDF	Åtgärd: Utreks

5			Stolprör sticker upp ur marken efter rivning av förskolans staket	SISAB	Vidarebefordras till SISAB Åtgärd:
6			Holbergsgatan 70-74 Stående vatten på gång/cykelväg på vintern	SDF	Åtgärd: SDF utreder



7			<p>Vinjegatan/ Holbergsgatan Stående vatten på gång/cykelväg på vintern</p>	SDF	Åtgärd: SDF utreder
8			Trappa dåliga fogar	SDF	Åtgärd: Omfogning av trappa
9					

			Trasig bänk	SISAB	Vidarebefodras till SISAB. Åtgärd:
10			Klotter belysningsstolpe	TK	Vidarebefodras till TK Åtgärd:

<p>11</p>			<p>Klotter på gymnasiet</p>	<p>SISAB</p>	<p>Vidarebefordras till SISAB</p> <p>Åtgärd:</p>
<p>12</p>			<p>Klotter på kyrkans mur</p>	<p>Ängby Kyrkan</p>	<p>Vidarebefordras till Ängbykyrkan</p> <p>Åtgärd:</p>



13		Klotter sten	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
14		Vinjegatan 31, vändzon. Klotter på betongblock	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
15				



			<p>Mörk plats kvällstid, Blackebergs gymnasium</p>	<p>SISAB</p>	<p>Vidarebefordrats till SISAB</p> <p>Åtgärd:</p>
<p>16</p>			<p>Parkväg, Cederströmsvägen/ Jenalunden. Nedtagning av dött träd</p>	<p>SDF</p>	<p>Åtgärd: Rensa</p>
<p>17</p>					

			Ogräs i stenmjölsyta	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
18			Ogräs i stenmjölsyta	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd: Rensa
19					

			Klotter	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
20			Klotter	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
21			Klotter, belysningsstolpe	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:

22			Klotter belysningsstolpe	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
23			Klotter belysningsstolpe	TK	Vidarebefordras till TK Åtgärd:
24			Beskärning av buskage	SDF	Åtgärd: Beskärning

25		Dålig sikt, beskärning	SDF	Åtgärd: Beskärning
26		Felriktad belysning	SDF	Åtgärd: Rikta

27			Vintersand ligger kvar	SDF	Åtgärd: Rensa
28			Otrygg plats, misstänkt droghandel skolgård	SISAB, SDF, Polis	<p>Områdespolis och fält fått information under vandringen.</p> <p>Information vidarebefordras till SISAB</p> <p>Åtgärd: Tas med till respektive verksamhets operativa lägesbilder för prioriteringar av resurser och närvaro i området.</p>
		Björnssonsgatan Trafikfara, trafik följer ej hastigheten.	TK	<p>Vidragebefodras till TK</p> <p>Åtgärd:</p>	

Övergripande punkter som kommit in under vandringen

- Flera platser som upplevs otrygga pga. bl.a. misstänkt droghandel/ungdomshäng. Polis och fältassistenter tar med sig information till respektive verksamhet för bedömning och resursfördelning vid operativa lägesbilder.