

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2021

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande punkter.

Namn på insats:
Vällingby sim- och idrottshall staket och belysning
Sökt belopp:
300.000 kr

Sökande nämnd	Ev medsökande nämnd
Fastighetsnämnden	Idrottsnämnden
Kontaktperson	Kontaktperson
Rolf Forsman	Ruben Wennerberg
Telefon	Telefon
08-50826915	08 508 27 609
E-post	E-post
rolf.forsman@stockholm.se	Ruben.wennerberg@stockholm.se

Ansökan

1. Beskrivning (mål och syfte)
<i>1.1 Behovsanalys/problembeskrivning</i>
Vällingby sim- och idrottshall inrymmer såväl simhall, idrottshallar, gruppträning och gym. Anläggningens huvudentré ligger vänd bort från tunnelbanespåret medan personalentrén är belägen på baksidan, det vill säga den del av byggnaden som vetter mot tunnelbanespåret. Målet med projektet är att skapa en tryggare miljö på baksidan av badet vid denna personalentré.

En del av ytan används idag som parkering, personalingång och container för dagligt avfall, men resterande yta mot tunnelbanespåret bedöms inte vara en trygg miljö. Det påverkar hela baksidan negativt för både personal och andra personer som använder passagen. Uppgifterna från anläggningens personal redogör för återkommande skadegörelse i form av klotter och åverkan på bland annat fönster. Fel kopplat till detta anmäls av anläggningens personal i princip varje vecka. Skadegörelse på parkerade bilar har också förekommit liksom bränder. Återkommande är också personer som rör sig runt baksidan för att leta värdesaker, exempelvis pallar som går att sälja. Överlag används platsen som dumpningsställe för skräp, fekalier och tjuvgods. Platsen används även av ungdomar som röker och det går även att misstänka att användning av, och handel med, narkotika förekommer. Verksamheten bedömer att risken är stor för att något allvarligt kan inträffa på platsen om inte trygghetsåtgärder vidtas.

1.2 Berörd målgrupp/område

Anläggningspersonal samt besökare som vistas på baksidan av badet.

1.3 Beskrivning av insatsen

Fastighetskontoret i samråd med Idrottsförvaltningen har tagit fram förslag på förbättrande åtgärder som ligger till grund för att skapa trygghet i området.

Förbättrad trygghet kan uppnås med hjälp av staket med grind sätts upp vid hushörnet närmast spårområdet, det vill säga gaveln mot Vällingby centrum. Tryggheten på området skulle även förbättras med bättre belysning.

1.4 Förväntat resultat

Med genomförande av ovan nämnda åtgärder tillskapas en ökad trygghet för besökare som vistas på baksidan av badet samt att en tryggare arbetssituation säkerställs för anläggningens anställda.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Efter projektet är genomfört kommer fastighetskontoret stämma av med idrottsförvaltningen hur de upplever att de förbättringar som gjorts har bidragit till att öka tryggheten på platsen.

2. Organisation för insatsens genomförande

Projektet leds av en projektledare från Fastighetskontoret och utförande entreprenör med stöd av teknik- och kundförvaltare. Samverkan sker med idrottsförvaltningens planeringsenhet och avdelning för idrottsverksamhet.

3. Tidplan

Utrednings- och projekteringsfas: q1 2021

Genomförande: q2 2021 och q3 2021.

Uppföljning: Påbörjas under q3 2021 och slutförs q4 2021.

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Budget 300.000 kr. Budgeten innefattar projektering och installationskostnad.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

Den nya belysningen medför ökade energikostnader men bra energiprestanda och tåliga armaturer kommer att resultera i förhållandevis låga driftkostnader och underhållsbehov. Det förväntas en minskad underhållskostnad på grund av mindre klotter och skadegörelse.

6. Innovation och eller uppväxling

Fastighetskontoret har förutom den direkta förbättringen av området fått en högre kunskap och medvetenhet om trygghetsskapande åtgärder.

Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.