

## Uppföljning av avtal

HÄ 2021/632

Funktion och utförandebeskrivning	Mycket väl utfört	Väl utfört	Undermåligt utfört	Ej utfört
1. Inledning				
2. Städning				
2.1 Regelbunden städning		1		
2.2 Maskinell sopning		1		
2.3 Manuell städning		1		
2.4 Skräpkorgar		1		
2.5 Dagvattenbrunnar		1		
2.6 Badplatser		1		
2.7 Vårstädning		1		
2.8 Höststädning		1		
2.9 Städkampanj				1
3. Skötsel				
3.1 Övergripande		1		
3.2 Gräsyta	1			
3.3 Plantering		1		
3.4 Naturmark		1		
3.5 Beläggning		1		
3.6 Konstruktion		1		
3.7 Markutrustning		1		
3.8 Räcke, staket och plank		1		
3.9 Lekutrustning		1		
3.10 Sport och motion		1		
3.11 Elanläggning				1
3.12 VA-anläggning		1		
4. Vinterväghållning				
4.1 Allmänt		1		
4.2 Snöröjning och halkbekämpning		1		
4.3 Halkbekämpning		1		
4.4 Sand-/flisupptagning		1		
4.5 Åtgärder		1		
<b>Summa:</b>	<b>Mycket väl utfört</b>	<b>Väl utfört</b>	<b>Undermåligt utfört</b>	<b>Ej utfört</b>
	1	23	1	1

2021-11-04

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att Bite har utfört sitt uppdrag väl