



Uppdragsnamn  
Kvickenstorpskolan

Uppdragsnummer  
11000143

Handläggare  
Lisa Sjöholm

Uppdragsledare  
Patrik Nilsson

Granskare  
Patrik Nilsson

Senast ändrad  
2019-04-23

Kund  
SISAB

## MILJÖTEKNISK RAPPORT

### ÖVERSIKTlig MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ KVICKENSTORPSSKOLAN, FARSTA



Projektengagemang  
Årstaängsvägen 11  
100 74  
Stockholm

[www.projektengagemang.se](http://www.projektengagemang.se)



Miljöteknisk markundersökning

Kvickenstorpskolan

Farsta

## SAMMANFATTNING

Projektengagemang har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) utfört en miljöteknisk markundersökning på skolgården till Kvickenstorpskolan, fastighet Samsö 1 (objektet). Inom fastigheten planeras utbyggnad av skolbyggnad samt idrottshall.

Syftet med planerad miljöteknisk markundersökning är att utvärdera markens status ur förreningssynpunkt inför kommande byggnation.

Den översiktliga undersökningen utfördes av Projektengagemangs fältpersonal den 8e april 2019. Metoden som användes för insamling av prover var borrbandvagn med skruvborrh.

Totalt insamlades tjugo (20) jordprover från 8 av 10 planerade borrpunkter, varav 14 av dessa 20 prover analyserades i laboratorium.

## Innehåll

1	Inledning .....	4
1.1	Befintliga förhållanden .....	4
1.2	Geologi och Hydrogeologi.....	4
2	Omfattning och metodik .....	4
3	Markförhållanden och fältobservationer .....	5
4	Riktlinjer och jämförvärden för jordprov.....	6
5	Analysresultat .....	7
6	Bedömning av förurenings situation och åtgärdsbehov .....	8
6.1	Anmälningsplikt.....	9
7	Referenser .....	10

### Figurer

Figur 1. Översiktskarta med borrpunkter

### Tabeller

Tabell 1. Analyssamanställning av jordprov

### Bilagor

Bilaga A. Borrhålsloggar

Bilaga B. Analyscertifikat - Jordprov

## 1 Inledning

Projektengagemang har på uppdrag av SISAB utfört en miljöteknisk markundersökning på Kvickenstorpskolan i Farsta. Undersökningen skulle innehålla skruvborrning och provtagning av jord samt analys av denna för de vanligen mest förekommande förureningstyperna. En översiktskarta med borrpunkter är bifogad som figur 1. Inom fastigheten planeras utbyggnad av skolbyggnad samt idrottshall.

Undersökningen syftar till att visa om platsen är förurenad på ett sådant sätt att sanering eller andra lämpliga åtgärder behöver utföras för att området ska bli lämpligt för planerad byggnation.

### 1.1 Befintliga förhållanden

Objektet ligger i Farsta och består idag av en skolbyggnad, en idrottshall, samt skolgård.

### 1.2 Geologi och Hydrogeologi

Enligt SGU (Sveriges geologisk undersökning) utgörs den naturliga jordarten inom fastigheten av postglacial sand, morän samt urberg. Jordlagrens mäktighet är okänd men djup till berggrund verkar lokalt vara grunt, med berg i dagen inom fastigheten.

Enligt SGU's brunsarkiv finns det inga dricksvattenbrunnar inom närområdet, närmsta energibrunn återfinns ca 200 meter norr om objektet.

## 2 Omfattning och metodik

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes av Projektengagemang den 8 april 2019.

Metoden som användes för att insamla prover var borrbandvagn med skruvborr. Undersökningen omfattade tjugo (20) jordprover från 8 borrpunkter, varav 14 av dessa analyserades i laboratorium. Två borrpunkter fick utgå pga. placering i närhet av markliggande ledningar samt grunt berg. Borrpunkterna placerades ut inom eller i nära anslutning till området för den planerade byggnaden. Provtagningspunkterna mättes in med GPS i koordinatsystemet SWEREF 99 18 00 och höjdsystemet RH2000 och placeringen visas i bifogad Figur 1.

Samtliga insamlade prover uttogs för varje halvmeter som samlingsprover. Jordlagerföljd och fältobservationer dokumenterades under arbetets gång.

Urval av prov för laboratorieanalys gjordes i första hand baserat på fältobservationer. Om observationer inte visade tecken på förorening prioriterades laboratorieanalyser av material från 0-1 meter under markytan (m umy).

Total skickades fjorton (14) stycken samlingsprover in till ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia i Danderyd för analys av alifatiska och aromatiska kolväten, polycykiska aromatiska kolväten (PAH: er) (analyspaket OJ-21a) och metaller (arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink) (analyspaket MS-2).

### 3 Markförhållanden och fältobservationer

I avsnittet nedan beskrivs markförhållanden och observationer som noterats i fält.

Markförhållandena protokollfördes för varje borrpunkt. Borrhålsloggar med jordlagerföljd och fältobservationer är bifogade i Bilaga A.

Borrpunkt PE19\_J09 (från provtagningsplanen) ströks innan fältarbete pga. närhet till ledningar. Borrpunkt PE19\_J10 (från provtagningsplanen) döptes om till PE19\_J09 vid provtagningen.

Borrpunkt PE19\_J02 ströks i fält då det var berg i dagen där borrpunkten planerades, och en förflyttning i närområdet omöjliggjordes av närliggande ledningar.

Marksiktet vid borrpunkterna PE19\_J01, PE19\_J05, PE19\_J06, PE19\_J07, PE19\_J08 bestod av asfalt. Vid dessa punkter återfanns grusig sandig fyllnad ner till den naturliga sandiga moränen eller berg. Vid flertalet borrpunkter stöttes berg på från 0,5-2 m umy. Vid de punkter som inte hårdgjorts med asfalt återfanns den sandiga moränen från ytan ner till berg.

Borrningarna utfördes till ett maximalt djup av 2 m umy. Grundvatten observerades inte i samband med fältarbetet.

Inga synliga eller luktmässiga tecken på förorening har noterats vid fältundersökningen.

## 4 Riktlinjer och jämförvärden för jordprov

I avsnitten nedan beskrivs vilka jämförvärden som har använts vid bedömning av föroreningsnivåer i jordproverna.

Analysresultat för insamlade jordprov har jämförts med Storstadsspecifika riktvärden (SSRV), Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR) samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor (Avfall Sverige, 2007).

Storstäderna i Sverige har tagit fram s.k. storstadsspecifika riktvärden (SSRV) utifrån Naturvårdsverkets modell. Två olika markanvändningsscenarier har tagits fram som gäller för förskola och skola:


- SSRV-2, Bostadshus med liten tomt - inkluderar förskola och skola för mindre barn (6-10 år)
- SSRV-4, Flerbostadshus - inkluderar skola för äldre barn (>10 år) förutsatt att huvuddelen (>75%) av marken inom området är hårdgjord.

SISAB utgår i första hand från de storstadsspecifika riktvärdena (SISAB, 2017), vilket även är de riktvärden som analysresultaten från denna studie primärt kommer jämföras mot.

Naturvårdsverkets generella riktlinjer anger att vid halter som understiger riktvärden för KM kan marken användas till bostäder, daghem, odling mm. Vid halter över KM (men under MKM) finns begränsningar för vad marken kan användas till. Marken kan vid sådant scenario användas för till exempel industriella ändamål, köpcentra, vägar mm. Vid halter över MKM behöver åtgärder vidtas för att minska föroreningsnivån.

Naturvårdsverkets riktvärden för MRR ska beaktas om man avser återanvända uppkomna överskottsmassor på en annan plats än där de uppkommit. Riktvärdena anger en nivå under vilken jordmassor kan användas fritt (d.v.s. utan anmälan till tillsynsmyndighet) inom andra områden, t.ex. om de uppstår som överskott i samband med schaktarbeten. För detta krävs att haltnivåerna för MRR inte överskrids, att det inte förekommer andra föroreningar som kan påverka risken än de ämnen som det finns angivna haltnivåer för samt att användningen inte sker i ett område där särskild hänsyn krävs, t.ex. vattenskyddsområden.

Naturvårdsverkets riktvärden för hälsorisker baseras på en uppskattad föroreningsexponering som en människa som vistas i området kan utsättas för. I modellen som Naturvårdverket använt för beräkningen beaktas sex olika sätt som människor direkt eller indirekt kan exponeras för förorenad jord, se figur 2 nedan.



Figur 2. Naturvårdsverkets exponeringsmodell för hälsoriskbaserade riktvärden.

## 5 Analysresultat

Analysresultat är sammanställda i bifogad Tabell 1. Analyscertifikat är bifogat rapporten som Bilaga B .

Ett av de analyserade proverna (PE19\_J01\_0-0,5) uppvisar koncentration av krom som överstiger SSRV-2 naturlig jord, men underskrider riktvärdet för SSRV-2 fyllnadsjord (vilket är ett mer korrekt riktvärde då provtagen jord är fyllnadsmassa). Funnen halt överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM.

Tre av de analyserade proverna (PE19\_J05\_0-0,5, PE19\_J08\_0,5-1 och PE19\_J09\_0-0,5) uppvisar koncentrationer av krom som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för MRR.

Resterande analysresultat för samtliga provpunkter ligger under detektionsgräns eller under riktvärde för MRR.


- Metaller har detekterats vid samtliga provpunkter men underskrider riktvärdet för MRR.
- Alifater >C16-C35 har detekterats vid 8 av de analyserade proverna (PE19\_J01\_0-0,5, PE19\_J01\_0,5-1, PE19\_J03\_0-0,5, PE19\_J04\_0-0,5, PE19\_J05\_0-0,5, PE19\_J05\_0,5-1, PE19\_J06\_0-0,5 samt PE19\_J09\_0,5-1) men underskrider riktvärdet för MRR.

## 6 Bedömning av förurenings situation och åtgärdsbehov

Lämpliga riktvärden att använda för den aktuella fastigheten bedöms i första hand vara storstadsspecifika riktvärden (SSRV) och då specifikt SSRV-2 (fyllnadsjord samt naturlig jord) då Kvickenstorpsskolan är en grundskola.

Ett av de 14 analyserade proverna (PE19\_J01\_0-0,5) uppvisar koncentration av krom som överstiger SSRV-2 naturlig jord, men underskrider riktvärdet för SSRV-2 fyllnadsjord (vilket är ett mer korrekt riktvärde då provtagen jord är fyllnadsmassa som återfinns under asfalt). Funnen halt överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM.

Ytterligare tre av de analyserade proverna (PE19\_J05\_0-0,5, PE19\_J08\_0,5-1 och PE19\_J09\_0-0,5) uppvisar koncentrationer av krom som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för MRR. Just krom är ofta naturligt förhöjt i jordar från området söder om Mälaren där de har sitt ursprung i de mörka, mafiska bergarter som utgör en del av den kristallina berggrunden i området, se figur 3.



Figur 3: Bakgrundskoncentrationer av krom i naturliga jordan i Mellansverige. Notera de lokala förhöjningarna av krom i jordan söder om Mälaren i Stockholm (SGU, Geokemist atlas över Sverige, 2014).

Resterande analysresultat för samtliga provpunkter ligger under detektionsgränsen eller under naturvårdsverkets riktvärde för MRR.

Hälsorisker med konstaterad förurenning inom objektet bedöms vara begränsad då förhödda koncentrationer endast återfinns under asfalten vid borrpunkt PE19\_J01. Då analysresultaten från den översta halvmetern visat på i stort rent material bedömdes det icke nödvändigt att analysera ytterligare prover från större djup.



Miljöteknisk markundersökning

Kvickenstorpskolan

Farsta

Projektengagemang bedömer att det i dagsläget inte krävs något åtgärdsbehov för att skydda människors hälsa och miljön. Fyllnadsmassorna vid borrpunkt PE19\_J01 bör avlägsnas och omhändertas korrekt när schaktning inför nybyggnation inleds.

Projektengagemang vill påpeka att undersökningen är översiktlig och det går inte att utesluta att ytterligare förorening kan förekomma inom ej undersökta delar av objektet.

## 6.1 Anmälningsplikt

Då förorenade massor har påträffats på fastigheten skall denna rapport delges tilltillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbalken). All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälplande åtgärder lämnas in och godkännas av tilltillsynsmyndigheten innan en eventuell åtgärd påbörjas.

## 7 Referenser

Avfall Sverige, 2007. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01.

NV, 2016. Tabell över generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverket, juni 2016.

NV, 2010. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1 – tabell 4 (Riktvärden för MRR). Naturvårdsverket, januari 2010.

NV, 2009. Rapport 5976. Riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverket, september 2009.

SGF, 2013. Fälthandbok, Undersökningar av förorenade områden, Svenska Geotekniska Föreningen, SGF Rapport 2:2013.

SGU, 2014. Geokomiskt atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 2014.

SGU, 2019. SGU:s kartvisare, <https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html>, 2019-04-16

SISAB, 2017. GODA EXEMPEL Markföroringar. Skolfastigheter i Stockholm AB. 2017-04-14



Miljöteknisk markundersökning

Kvickenstorpskolan

Farsta

# Figurer



TECKENFÖRKLARING	
►●	Borpunkt
Uppdrag:	
Kvickenstorpskolan	
 Projektengagemang AB Teknik & Arkitektur PROJEKTENGAGEMANG	Box 47146 (Arstaängsvägen 11) 100 74 Stockholm Tel. 010 - 516 00 00 <a href="http://www.pe.se">www.pe.se</a>
UPPDAG NR: 11000143	BESTÄLLARE: SISAB
RITAD AV: LS	HANDLÄGGARE: LS
DATUM: 2019-04-16	ANSVARIG: PN
FIGUR 1 - Översiktskarta med borpunkt	
SKALA: 1:1 000	NUMMERMER: F01
BET: V01	



Miljöteknisk markundersökning

Kvickenstorpskolan

Farsta

## Tabeller

Analysparameter	SSRV-2 <sup>1</sup> Fyllnadsjord	SSRV-2 <sup>1</sup> Naturlig jord	SSRV-4 <sup>2</sup> Naturlig jord	Riktvärde MRR <sup>3</sup>	Riktvärde KM <sup>4</sup>	Riktvärde MKM <sup>4</sup>	Farligt avfall <sup>5</sup> (lättösligt/ icke lättösligt)	Provemärkning	PE19_J01	PE19_J01	PE19_J03	PE19_J04	PE19_J05	PE19_J05	PE19_J06	PE19_J06	PE19_J07	PE19_J07	PE19_J08	PE19_J08	PE19_J09	PE19_J09	PE19_J09				
								Laboratorium	ALS																		
								Labrapport	T1911602																		
								Provtagningsdatum	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08	2019-04-08					
<b>Torrsubstans</b>																											
%																											
<b>Metaller</b>																											
Arsenik, As	10	10	16	16	10	10	25	1 000	mg/kg TS	2,54	2,71	6,02	4,95	1,72	1,55	1,72	1,96	3,66	1,88	2,71	2,66	3,22	2,7				
Barium, Ba	870	200	870	200	--	200	300	10 000	mg/kg TS	143	70,8	36,7	46,2	71,2	27,1	29,2	23,2	47,6	46,9	54,9	76	61,1	31,1				
Kadmium, Cd	2	2	4	0,2	0,8	12	100/ 1 000	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	0,135	<0,1	<0,1	<0,1	0,121	<0,1	0,113	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Kobolt, Co	22	20	65	20	--	15	35	100/2 500	mg/kg TS	12,1	8,54	7,34	6,62	7,82	4,38	3,86	5,31	6,89	7,75	10,7	9,37	10	6,44				
Krom Totalt, Cr	440	80	440	80	40	80	150	10 000	mg/kg TS	92	39,4	28,5	30,2	46,4	14,9	19	37,3	38,7	36	35,3	45,2	78,5	23,8				
Koppars, Cu	430	100	430	100	40	80	200	2 500	mg/kg TS	28,1	20,5	11,2	10,4	19,4	14,1	13,2	13,3	22,7	22,9	28,7	25,1	22	17,9				
Kvicksilver, Hg	0,25	0,39	0,25	2	0,1	0,25	2,5	500*/1 000**	mg/kg TS	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2				
Nickel, Ni	43	43	130	70	35	40	120	100/1 000	mg/kg TS	23	19,9	15,1	14,1	21,6	8,92	10,4	14,3	16	17,8	21,4	20	28,4	14,5				
Bly, Pb	100	100	320	200	20	50	400	2 500	mg/kg TS	11,3	8,4	12,4	13,1	5,98	4,55	5,71	6,77	7,61	6,33	6,99	6,64	7,89	4,69				
Vanadin, V	--	--	--	--	100	200	10 000	mg/kg TS	72,9	40,6	44,6	44,8	37,7	17,7	19	23,3	35,8	38	40,7	47,4	54,1	32,6					
Zirk, Zn	690	250	690	250	120	250	500	2 500	mg/kg TS	79	62,5	49,5	62,5	53	29,6	35,2	38,7	44,9	44,6	60,5	63,8	68,6	40,3				
<b>BTEX</b>																											
Bensen	--	--	--	--	--	0,012	0,04	1 000	mg/kg TS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01					
Toluen	--	--	--	--	--	10	40	1 000	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05					
Etylbensen	--	--	--	--	--	10	50	1 000	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05					
Xylen	--	--	--	--	--	10	50	1 000	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05					
<b>PAH</b>																											
Naftalen	--	--	--	--	--	--	--	2 500	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Acenafetyl	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Acenafen	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
PAH-L	5	3	15	3	0,6	3	15	--	mg/kg TS	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15					
Fluoren	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Fenantren	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Antracen	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Fluoranten	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Pyren	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
PAH-M	3	3	3	10	2	3,5	20	--	mg/kg TS	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25					
Bens(a)antrace	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
Krysen	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
Bens(b)fluorant	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
Bens(s)fluorant	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
Bens(a)pyren	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
Dibens(ghi)antrace	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
Benso(ghi)perylene	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Indenot(123cd)pyren	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08					
PAH, summa 16	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3					
PAH, summa cancerogena	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3					
PAH, summa övriga	--	--	--	--	--	--	--	--	mg/kg TS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5					
<b>Alifatiska och aromatiska kolväten</b>																											
Allfater >C5-C8	12	30	12	50	--	25	150	1 000	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10					
Allfater >C8-C10	20	23	20	90	--	25	120	1 000	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10					
Allfater >C10-C12	100	100	100	100	--	100	500	10 000	mg/kg TS	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20					
Allfater >C12-C16	100																										



Miljöteknisk markundersökning  
Kvickenstorpskolan  
Farsta

## Bilaga A – Borrhålslogg



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)		
Projektnr/namn: Kvickenstorpskolan	Datum: 2019-04-08	Beteckning: PE19_J01
Borr diameter: 0,7 dm	Borrmetod: Skruvborr	Borrfirma: AM-Geo
Loggad av: LS		

Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J01_0-0,5	1,5	0,5	Asfalt F: grSa grusig sandig fylnad Brun	0,5		
PE19-J01_0,5-1	1,3	1	saSa Sandig silt Brun	1		
PE19-J01_1-1,7	1,2	1,5	si Sa Siltig sand siltskikt Brun	1,5		
		2	Borrstopp berg	2		
		2,5		2,5		
		3		3		
		3,5		3,5		
		4		4		

		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)					
		Projektnr/namn: Kvickenstorpskolan	Datum: 2019-04-08	Beteckning: PE19_J03			
		Borrdiameter: 0,7 dm	Borrmетод: Skruvborr	Borr firma: AM-Geo			
		Loggad av: LS					
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer		Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J03_0-0,5	0,4	0,5	saSi Mn	Sandig siltig morän	Brun/grå		
			Borrstopp berg				
		1			1		
		1,5			1,5		
		2			2		
		2,5			2,5		
		3			3		
		3,5			3,5		
		4			4		

Kommentarer:

 <b>PROJEKTENGAGEMANG</b>		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)				
		<b>Projektnr/namn:</b> Kvickenstorpskolan	<b>Datum:</b> 2019-04-08	<b>Beteckning:</b> PE19_J04		
		<b>Borrdiameter:</b> 0,7 dm	<b>Borrmетод:</b> Skruvborr	<b>Borr firma:</b> AM-Geo		
		<b>Loggad av:</b> LS				
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J04_0-0,5	0,4	0,5	saSi Mn Sandig siltig morän brun/grå	0,5		
		1	Borrstopp berg	1		
		1,5		1,5		
		2		2		
		2,5		2,5		
		3		3		
		3,5		3,5		
		4		4		

Kommentarer:

		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)				
		Projektnr/namn: Kvickenstorpskolan	Datum: 2019-04-08	Beteckning: PE19_J05		
		Borrdiameter: 0,7 dm	Borrmетод: Skruvborr	Borr firma: AM-Geo		
		Loggad av: LS				
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J05_0-0,5	0,5		Asfalt F:saGr Sandig grusig fyllnad grå	0,5		
PE19-J05_0,5-1	0,4		saGr Sandig grus naturlig brun	1		
			Borrstopp berg	1,5		
				2		
				2,5		
				3		
				3,5		
				4		

Kommentarer:

 <p><b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b></p>				
<b>Projektnr/namn:</b> Kvickenstorpskolan		<b>Datum:</b> 2019-04-08	<b>Beteckning:</b> PE19_J06	
<b>Borrhårdiameter:</b> 0,7 dm		<b>Borrmetod:</b> Skruvborr	<b>Borrhållfirma:</b> AM-Geo	
<b>Loggad av:</b> LS				
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)
PE19-J06_0-0,5	3,0	Asfalt F: saGr	Sandig grus	Brun
PE19-J06_0,5-1	0,4	0,5 1		0,5 1
PE19-J06_1-1,5	0,9	saSi Mn 1,5	Sandig siltig morän omgrävd morän	Brun
PE19-J06_1,5-2	0,8	1,5		1,5
	2	saSi morän	Sandig siltig morän naturlig	Brun 2
		Borrstopp		
		2,5		2,5
		3		3
		3,5		3,5
		4		4

Kommentarer:

		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)				
		Projektnr/namn: Kvickenstorpskolan	Datum: 2019-04-08	Beteckning: PE19_J07		
		Borrdiameter: 0,7 dm	Borrmетод: Skruvborr	Borrhållfirma: AM-Geo		
		Loggad av: LS				
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J07_0-0,5		34,6	Asfalt grSa Grusig sand Brun			
PE19-J07_0,5-1		19,9	0,5 1	0,5 1		
PE19-J07_1-1,4	-		1,5 Borrstopp berg	1,5 2 2,5 3 3,5 4	2 2,5 3 3,5 4	

Kommentarer:

		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)				
		Projektnr/namn: Kvickenstorpskolan	Datum: 2019-04-08	Beteckning: PE19_J08		
		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)	Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)	Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)		
		Loggad av: LS	Skruvborr	AM-Geo		
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J08_0-0,5		1,7	Asfalt F: grSa Grusig sandig fyllnad Brun			
PE19-J08_0,5-1		0,6	0,5 1		0,5 1	
PE19-J08_1-2		1,3	1 1,5		1,5 2	
		2	Borrstopp 2,5 3 3,5 4		2,5 3 3,5 4	

Kommentarer:

		Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)				
		Projektnr/namn: Kvickenstorpskolan	Datum: 2019-04-08	Beteckning: PE19_J09		
		Borrdiameter: 0,7 dm	Borrmetod: Skruvborr	Borrhirma: AM-Geo		
		Loggad av: LS				
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
PE19-J09_0-0,5		0,8	Asfalt F: grSa Grisig sandig myllnad	0,5		
PE19-J09_0,5-1		1,8	siSa Mn Siltig sandig morän	1	0,5	
		1,5	Vridstopp 1,05	1,5		
		2		2		
		2,5		2,5		
		3		3		
		3,5		3,5		
		4		4		

Kommentarer:



Miljöteknisk markundersökning

Kvickenstorpskolan

Farsta

## Bilaga B – Analyscertifikat - jordprov

# Rapport

T1911602

Sida 1 (30)



1I5FZ7FEM4U



Ankomstdatum **2019-04-08**  
Utfärdad **2019-04-11**

Projektengagemang Infrastruktur  
**Lisa Sjöholm**

**Box 471 46**  
**100 74 Stockholm**  
**Sweden**

Projekt **Kvickestorpsskolan**  
Bestnr

## Analys av fast prov

Er beteckning	<b>PE19_J01_0-0,5</b>						
Provtagare	<b>Lisa</b>						
Provtagningsdatum	<b>2019-04-08</b>						
Labnummer	<b>O11125036</b>						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>94.0</b>		%	1	O	COTR	
As	<b>2.54</b>	0.43	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	<b>143</b>	30	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	<b>12.1</b>	2.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	<b>92.0</b>	17	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	<b>28.1</b>	5.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	<b>23.0</b>	4.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	<b>11.3</b>	2.3	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	<b>72.9</b>	13	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	<b>79.0</b>	13	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	<b>20</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenafylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenafaten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantran	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	KASO	

# Rapport

Sida 2 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J01_0-0,5					
Provtagare	Lisa					
Provtagningsdatum	2019-04-08					
Labnummer	O11125036					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO

# Rapport

Sida 3 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J01_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125037						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	95.6		%	1	O	COTR	
As	2.71	0.46	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	70.8	15	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	8.54	1.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	39.4	7.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	20.5	3.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	19.9	3.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	8.40	1.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	40.6	7.3	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	62.5	11	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	38		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 4 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J01_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125037						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 5 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J03_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125038						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	79.0		%	1	O	COTR	
As	6.02	1.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	36.7	7.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	7.34	1.3	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	28.5	5.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	11.2	2.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	15.1	2.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	12.4	2.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	44.6	8.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	49.5	8.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	54		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 6 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J03_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125038						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 7 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J04_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125039						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	81.4		%	1	O	COTR	
As	4.95	0.84	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	46.2	9.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	0.135	0.023	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	6.62	1.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	30.2	5.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	10.4	1.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	14.1	2.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	13.1	2.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	44.8	8.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	62.5	11	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	25		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 8 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J04_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125039						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 9 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J05_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125040						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	95.3		%	1	O	COTR	
As	1.72	0.29	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	71.2	15	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	7.82	1.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	46.4	8.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	19.4	3.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	21.6	3.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	5.98	1.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	37.7	6.8	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	53.0	9.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	52		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 10 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J05_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125040						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 11 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J05_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125041						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	96.1		%	1	O	COTR	
As	1.55	0.26	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	27.1	5.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	4.38	0.79	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	14.9	2.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	14.1	2.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	8.92	1.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	4.55	0.91	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	17.7	3.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	29.6	5.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	26		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 12 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J05_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125041						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 13 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J06_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125042						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	97.1		%	1	O	COTR	
As	1.72	0.29	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	29.2	6.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	3.86	0.69	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	19.0	3.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	13.2	2.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	10.4	1.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	5.71	1.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	19.0	3.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	35.2	6.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	32		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 14 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J06_0-0,5					
Provtagare	Lisa					
Provtagningsdatum	2019-04-08					
Labnummer	O11125042					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO

# Rapport

Sida 15 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J06_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125043						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	96.8		%	1	O	COTR	
As	1.96	0.33	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	23.2	4.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	5.31	0.96	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	37.3	6.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	13.3	2.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	14.3	2.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	6.77	1.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	23.3	4.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	38.7	6.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 16 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J06_0,5-1					
Provtagare	Lisa					
Provtagningsdatum	2019-04-08					
Labnummer	O11125043					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO

# Rapport

Sida 17 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J07_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125044						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	95.8		%	1	O	COTR	
As	3.66	0.62	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	47.6	10	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	0.121	0.021	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	6.89	1.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	38.7	7.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	22.7	4.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	16.0	2.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	7.61	1.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	35.8	6.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	44.9	7.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 18 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J07_0-0,5					
Provtagare	Lisa					
Provtagningsdatum	2019-04-08					
Labnummer	O11125044					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO

# Rapport

Sida 19 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J07_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125045						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	95.5		%	1	O	COTR	
As	1.88	0.32	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	46.9	9.8	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	7.75	1.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	36.0	6.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	22.9	4.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	17.8	3.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	6.33	1.3	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	38.0	6.8	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	44.6	7.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 20 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J07_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125045						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 21 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J08_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125046						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	93.4		%	1	O	COTR	
As	2.71	0.46	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	54.9	12	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	0.113	0.019	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	10.7	1.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	35.3	6.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	28.7	5.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	21.4	3.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	6.99	1.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	40.7	7.3	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	60.5	10	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 22 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J08_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125046						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 23 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J08_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125047						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	92.5		%	1	O	COTR	
As	2.66	0.45	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	76.0	16	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	9.37	1.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	45.2	8.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	25.1	4.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	20.0	3.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	6.64	1.3	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	47.4	8.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	63.8	11	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 24 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J08_0,5-1					
Provtagare	Lisa					
Provtagningsdatum	2019-04-08					
Labnummer	O11125047					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO

# Rapport

Sida 25 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J09_0-0,5						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125048						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	94.2		%	1	O	COTR	
As	3.22	0.55	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	61.1	13	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	10.0	1.8	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	78.5	14	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	22.0	4.0	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	28.4	5.1	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	7.89	1.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	54.1	9.7	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	68.6	12	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 26 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J09_0-0,5					
Provtagare	Lisa					
Provtagningsdatum	2019-04-08					
Labnummer	O11125048					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO

# Rapport

Sida 27 (30)



T1911602

115FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J09_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125049						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	92.5		%	1	O	COTR	
As	2.70	0.46	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ba	31.1	6.5	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Co	6.44	1.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cr	29.8	5.4	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Cu	17.9	3.2	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	D	OLSA	
Ni	14.5	2.6	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Pb	4.69	0.94	mg/kg TS	2	D	OLSA	
V	32.6	5.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
Zn	40.3	6.9	mg/kg TS	2	D	OLSA	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	KASO	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	KASO	
alifater >C16-C35	43		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	KASO	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	KASO	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	KASO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	KASO	

# Rapport

Sida 28 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



Er beteckning	PE19_J09_0,5-1						
Provtagare	Lisa						
Provtagningsdatum	2019-04-08						
Labnummer	O11125049						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	KASO	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	KASO	

# Rapport

Sida 29 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



\* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

<b>Metod</b>	
1	Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 Provet torkas vid 105°C.  Mätosäkerhet (k=2): ±6%  Rev 2018-03-28
2	Paket MS-2. Bestämning av metaller i fasta prover. Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 i autoklav eller värmeblock med 7 M HNO <sub>3</sub> . Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.  Mätosäkerhet: 17-21%  Rev 2018-06-12
3	Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa methylpyrener/methylfluorantener och summa methylkrysener/methylbens(a)antracener.  Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.  PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.  Summa PAH L: naftalen, acenafoten och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylene. Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.  Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±33-44% Aromatfraktioner: ±29-31% Enskilda PAH: ±25-30% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±22% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±24% vid 0,1 mg/kg m+p-Xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-Xylen ±25% vid 0,1 mg/kg  Summorna för methylpyrener/methylfluorantener, methylkrysener/methylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade.  Rev 2018-06-12

<b>Godkännare</b>	
COTR	Cornelia Trenh
KASO	Katia Soza
MASU	Mats Sundelin
OLSA	Oles Savchuk

# Rapport

Sida 30 (30)



T1911602

1I5FZ7FEM4U



	<b>Utf<sup>1</sup></b>
D	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
J	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
N	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
O	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

<sup>1</sup> Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).