

Fältanteckningar, fältarbete 2018-11-26

Punkt	Nivå (m u my)	Jordart	Anmärkning	Lab - analyser
S1	0-1	F, sa mu	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1-1,6	F, sa	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1,6-2,0	Le, si, Fb	Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S2	0-1	F, sa mu	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1-1,6	F, saf le	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1,7-2,0	Si, Let, Fb	Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S3	0-0,4. Stopp	F, gr sa	Grå. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S4	0-0,4	F, gr sa	Grå. Ingen doft/inget visuellt	
	0,4-1,0	F, saf	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1,0-1,6	F, saf	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1,6-2,0	mu si	Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S5	0-1,1	F, sa le	Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S6	0-0,4	F, gr sa	Grå. Ingen doft/inget visuellt	
	0,4-0,7	F, gr sa	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	0,7-1,7	sa	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1,7-2,0	Le	Grå. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S7	0-0,6	F, sa le mu	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	0,6-1,6	Sa	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	1,6-2,5	Le fb	Grå. Ingen doft/inget visuellt	
	2,5-3,0	sa	Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt	
S8	0-0,2	F, le mu	Brun. Ingen doft/inget visuellt	
	0,2-0,9	F, sa	Brun. Ingen doft/inget visuellt	

Grundvattenrör SG1103 (metallrör)	2018-11-28	Provtagning
	RÖK*-MY**, 91 cm	Grundvatten kunde omsättas med god återfyllning. Klart vatten, ej doft.
	RÖK-VY***, 634 cm	
	RÖK-BO****, 1605 cm	

\*Rör överkant

\*\* Markyta

\*\*\* Vattenyta

\*\*\*\* Botten