




Porluftspunkter i källare vid misstänkt plats för f.d kemtvätt. Borrnas med handhållen borrhammare



21W03P och 21W04P under pågående mätning



21W05P i framkant på bild. 21W07P skyntas längs staketet längre bort



21W02P utanför f.d kemtvätt



21W09P bakom busken längre bort samt 21W10P till höger i bilden



Träd utanför f.d kemptvätt. Provpunkt 21W11T



Träd i slänten. Provpunkt 21W12T



Träd i slänten. Provpunkt 21W13T



Trädet till vänster i klyngan med träd provtogs.  
Provpunkt 21W14T.